



NÁVOD

T2415

Kompaktní snímače teploty s konektorem
a výstupem 4 až 20 mA



- Pro plynná nebo kapalná média, např. vzduch, plyn, pára, voda nebo olej.
- Volitelné rozsahy měření v mezích od -50 °C do 200 °C.
- Proudový výstup 4 až 20 mA napájený ze smyčky.
- Třída přesnosti B nebo A dle EN 60751.
- Konektor EN 175301-803 typ A (ISO 4400) nebo kruhový M12x1.
- Nerezová armatura AISI 316L/316Ti.
- Jmenovitý tlak PN63.
- Teplota okolí pouzdra elektroniky -40 až +85 °C.
- Chybový proud >21 mA.
- Krytí IP65.

Obsah

1. Obecné pokyny a informace.....	3	4. Pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu.....	7
1.1 Použité symboly	3	4.1 Instalace a uvedení do provozu.....	7
1.2 Bezpečnostní upozornění a varování.....	3	4.2 Obsluha a údržba	7
1.3 Rozsah dodávky.....	3	4.3 Odstranění závad	7
1.4 Popis dodávky a balení.....	3		
1.5 Skladování	3		
1.6 Instalace, obsluha a údržba	3		
1.7 Náhradní díly	3		
1.8 Opravy	3		
1.9 Záruka.....	3		
2. Ukončení provozu a likvidace	4	5. Parametry výrobku.....	8
2.1 Ukončení provozu	4	5.1 Technické parametry.....	8
2.2 Nakládání s obaly a likvidace.....	4	5.2 Doplňující parametry	8
3. Popis výrobku.....	5	6. Zkoušky, certifikáty, normy a označení.....	9
3.1 Použití.....	5	6.1 Normy.....	9
3.2 Popis	5	6.2 Označení a štítkové údaje	9
3.3 Rozměrové nákresy.....	6		
7. Objednání	9	7.1 Objednací tabulka.....	9

1. Obecné pokyny a informace

1.1 Použité symboly



značka varování, pro bezpečné použití je nutné postupovat dle návodu



značka CE osvědčuje shodu výrobku se směrnicemi EU a odpovídajícími nařízeními vlády



symbol „Výstup“



symbol „Napájení“



výrobek nepatří do komunálního odpadu a podléhá oddělenému sběru

1.2 Bezpečnostní upozornění a varování

! Přístroj musí být napájen z bezpečného zdroje napětí splňujícího požadavky normy ČSN EN 61010-1 a musí být instalován v souladu s národními požadavky a normami zajíšťujícími bezpečnost.

V ČR smí přístroj instalovat pouze kvalifikovaná osoba po seznámení s tímto návodom.

Přístroj nesmí být používán jinak než v souladu s tímto návodom.

Pro zamezení rizika elektrického úrazu nebo požáru nesmí být překročeny maximální provozní parametry přístroje, zejména nesmí být překročen rozsah pracovních teplot působením tepla z připojených nebo okolních technolo-gických zařízení!

Přístroj instalujte do vhodného prostředí bez přímého slunečního záření, prachu, vysoké teploty, mechanických vibrací a rázů, chráňte jej před deštěm a nadměrnou vlhkostí.

1.3 Rozsah dodávky

K výrobku se dodává:

- návod na montáž, obsluhu a údržbu
- kalibrační list (jen u snímačů s kalibrací)

1.4 Popis dodávky a balení

Výrobek je zabalen do ochranného obalu a označen identifikačním štítkem s potvrzením výstupní kontroly.

Výrobek nesmí být při přepravě vystaven přímému dešti, otřesům a rázům.

1.5 Skladování

V suchých prostorách s teplotou -40 až +80 °C bez kondenzace vodních par.

1.6 Instalace, obsluha a údržba

Při instalaci, uvádění do provozu, obsluze a údržbě dbejte pokynů uvedených v kapitole 4.

1.7 Náhradní díly

Každou kompaktní část výrobku, k jejíž výměně nejsou nutné speciální postupy nebo technologické operace, lze zároveň objednat jako náhradní díl.

1.8 Opravy

Výrobky opravuje výrobce. Do opravy se výrobky zasílájí spolu s popisem závady v obalu, který zaručuje tlumení rázů a otřesů a chrání před poškozením během dopravy.

1.9 Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne dodání uvedeného na dodacím listu. Výrobce ručí za technické a provozní parametry výrobků v rozsahu dle platné dokumentace. Záruční doba je uvedena u jednotlivých položek a běží ode dne převzetí zboží kupujícím nebo od předání přepravci. Reklamace vad se uplatňuje písemně u výrobce v záruční době spolu s reklamovaným výrobkem. Reklamující uvede identifikaci výrobku, číslo dodacího listu a popis závady.

Výrobce neodpovídá za vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, poškozením vnějšími vlivy, zejména působením veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáží, chybou seřízením, nesprávnou obsluhou nebo běžným opotřebením.

2. Ukončení provozu a likvidace

2.1 Ukončení provozu

Při ukončení provozu je možno po odpojení napájecího napětí provést demontáž a likvidaci.

2.2 Nakládání s obaly a likvidace



Výrobky neobsahují ekologicky závadné díly. Veškeré výrobcem používané obaly, obalové materiály a součásti obalů uváděné na trh nebo do oběhu splňují podmínky stanovené zákonem č.477/2001 Sb.

Společnost JSP, s.r.o. má v souvislosti s nakládáním s obaly uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění č. EK-F00022475 s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. a dále je zapojena do kolektivního systému ASEKOL, který zajišťuje v souladu s ustanovením § 37h odst. 1. písm. c) a § 37n odst. 3. zákona o odpadech společné plnění povinností výrobců pro zpětný odběr, oddělený odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu na území České republiky. Elektronické výrobky, uváděné společností JSP poprvé na trh, jsou označeny značkou pro recyklaci a logem JSP.

Staré výrobky mohou zákazníci vracet ve sběrných místech systému ASEKOL, případně v místě nákupu. Seznam sběrných míst systému ASEKOL najdete na webových stránkách www.asekol.cz.

3. Popis výrobku



3.1 Použití

Snímače teploty T2415 jsou navrženy v kompaktním provedení s robustním konektorem. Tato konstrukce je vhodná pro měření teploty v širokém spektru průmyslových a laboratorních aplikacích.


3.2 Popis

Signál teplotního čidla je převeden na výstupní proudový signál 4 až 20 mA. Snímač je napájen z výstupní proudové smyčky. Měřené tlakové médium musí být slučitelné s nerezovou ocelí 1.4571 a 1.4404.


T2415 – Kompaktní snímače teploty s konektorem a výstupem 4 až 20 mA

- Pro plynná nebo kapalná média, např. vzduch, plyn, pára, voda nebo olej.
- Volitelné rozsahy měření v mezích od -50 °C do 200 °C.
- Proudový výstup 4 až 20 mA napájený ze smyčky.
- Třída přesnosti B nebo A dle EN 60751.
- Konektor EN 175301-803 typ A (ISO 4400) nebo kruhový M12x1.
- Nerezová armatura AISI 316L/316Ti.
- Jmenovitý tlak PN63.
- Teplota okolí pouzdra elektroniky -40 až +85 °C.
- Chybový proud >21 mA.
- Krytí IP65.


3.3 Rozměrové nákresy



K124



ZJ-30 + úhlová přechodka



4. Pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu

4.1 Instalace a uvedení do provozu

4.1.1 Obecné pokyny

- Při montáži přístroje nepoužívejte násilí, aby nedošlo k jeho poškození.
- Mějte na paměti, že se jedná o elektronický přístroj.
- Po montáži do technologie provedte, u tlakového média, kontrolu těsnosti připojení.
- Přístroj se uvede do provozu zapnutím napájecího napětí.

4.1.2 Zvláštní pokyny

Existuje-li při venkovní montáži nebezpečí, že bude přístroj poškozen úderem blesku nebo nadměrným napětím, doporučujeme umístit mezi napájecí zařízení, resp. skříňový rozvaděč a přístroj dostatečně dimenzovanou ochranu proti přepětí.

Při venkovní montáži resp. ve vlhkém prostředí je kromě toho nutné dbát následujících bodů:

- Podle možností zvolte montážní polohu a umístění takové, aby byl snímač chráněn před deštěm a aby kondenzující voda mohla volně stékать po povrchu a nezůstávala v otvorech pro šroub a drážkách.
- Na povrchu těsnění nesmí trvale zůstat voda!
- Namontujte přístroj tak, aby byl chráněn před přímými slunečními paprsky. Za nepříznivých podmínek by mohlo dojít k překročení dovolené provozní teploty a k poškození nebo ke změně funkčnosti přístroje. Kromě toho může vlivem slunečního záření dojít k dočasným chybám v měření.

4.1.3 Postup montáže

Postupujte podle následujících postupů odpovídajících

Připojení DIN 3852-2 typ A (pro plochá těsnění)

- K utěsnění používejte vhodné ploché těsnění odpovídající měřenému materiálu a tlaku. Součástí dodávky je měděné těsnění.
- Dbejte na to, aby těsnicí plocha daného dílu nebyla poškozena.
- Přístroj našroubujte rukou do závitu návarku a dotáhněte momentovým klíčem (G1/4": cca 20 Nm; G1/2": cca 50 Nm).

⚠️ Závitová spojení, kdy jsou oba závitové díly z nerezového materiálu, jsou náchylná k zadření neboli k vytvoření takzvaného studeného svaru. Ten může vzniknout i při běžném zašroubování rukou bez většího dotažení klíčem. Pokud studený svar vznikne, tak vždy dojde k destrukci závitu a díly jsou nepoužitelné. Proto je třeba závity před prvním zašroubováním zkontrolovat, zda v nich nejsou nečistoty, případně vyčistit a ošetřit závity patřičným mazacím přípravkem proti zadření (vzniku studeného svaru), např. pastou G-Rapid plus.


4.1.4 Elektrické připojení

Výstup 4 až 20 mA, napájení z proudové smyčky:

- PLUS výstup a napájení
- MINUS výstup a napájení, minus TEST (mA)
- plus TEST (mA)
- pouzdro, stínění

Svorky TEST slouží k měření výstupního proudu miliampérmetrem s vnitřním odporem $R_i < 15 \Omega$.

Konektor ISO 4400 / Konektor M12



4.2 Obsluha a údržba

Přístroj nevyžaduje údržbu.

4.3 Odstranění závad

Není výstupní signál

Možné příčiny	Zjištění / odstranění závady
chybné připojení	zkontrolujte připojení
přerušené vedení	zkontrolujte celé vedení k napájení zařízení (včetně konektorů)
chybný ampérmetr (signální vstup)	zkontrolujte ampérmetr (pojistku) nebo analogový vstup PLC

Příliš nízký analogový výstupní signál

Možné příčiny	Zjištění / odstranění závady
příliš velký zatěžovací odpor	zkontrolujte hodnotu zatěžovacího odporu
příliš nízké napájecí napětí	zkontrolujte výstupní napětí zdroje
chybné napájení	zkontrolujte zdroj a použité napětí na zařízení

5. Parametry výrobku

5.1 Technické parametry

Napájecí napětí:

9 až 35 VSS pro provedení s výstupem 4 až 20 mA
(vnitřní ochrana proti přepólování)

Odběr energie:

max. 0,8 W

Rozsah pracovních teplot pouzdra elektroniky:

-40 až +85 °C

Vlhkost:

0 až 100 % r.v. s kondenzací

Pracovní poloha:

libovolná

Připojení kabelu na konektor:

šroubové svorky pro vodiče průřez 0,5 až 1,5 mm²
kabelová vývodka pro průměr kabelu 4,5 až 7 mm

Krytí:

IP 65 (krátkodobě)

Rozměry:

viz rozměrový nákres

Hmotnost:

170 až 230 g dle provedení závitu a délky stonku

Použité materiály:

pouzdro – nerezová ocel 1.4404
měřicí stonek – nerezová ocel 1.4571
konektor – PA

Referenční podmínky:

napájení 24 VSS
zatěžovací odpor 250 Ω
teplota pouzdra elektroniky 23 ± 5 °C

Měřicí rozsah:

viz objednací tabulka

Procesní připojení:

viz objednací tabulka

Výstupní signál:

proudový 4 až 20 mA

Charakteristika:

lineární s teplotou

Největší dovolená chyba:

≤ toleranční třída B (nebo A) dle ČSN EN 60751
při převedení výstupního signálu na teplotu

Přestavitelnost rozpětí:

–

Přestavitelnost počátku:

–

Rozsah nastavení tlumení:

Pevné nastavení 2 s

Zatěžovací odpor:

RL [Ω] ≤ (UN [V] – 9) / 0,022

5.2 Doplňující parametry

Omezení výstupního proudu:

max. 23 mA

Indikace chyby čidla nebo elektroniky:

výstupní proud ≥ 21 mA

Vliv teploty okolí pouzdra elektroniky na přesnost:

≤ 0,1 % rozpětí výstupního signálu / 10 °C

Zahřívací doba:

5 s

Dlouhodobá stabilita:

≤ ±0,5 % rozpětí za 1 rok

6. Zkoušky, certifikáty, normy a označení

6.1 Normy

Metrologické parametry:

ČSN EN 60770-1, ČSN EN 60751

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 61326-1

6.2 Označení a štítkové údaje

JSP Industrial Controls
Raisova 547, CZ-50601 Jičín, Czech Republic, www.jsp.cz**T2415**Model: T2415 F4 B D60 L150 G04 N000 KA
Range: 0 ... 100 °C Thread: G1/2" S/No.: 1234567
Connection: 1.U(+), 2.U(-), 3.TEST(+), 4.GND9...36 VDC
4...20 mA

7. Objednání

7.1 Objednací tabulka

Typ	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. kód	Popis								
T2415	Kompaktní snímač teploty s konektorem a výstupem 4 až 20 mA								
Měřicí rozsah	1	2	3	4	5	6	7	8	
2. kód	Popis								
F0	-50 až 200 °C								
F1	-50 až 150 °C								
F2	-25 až 100 °C								
F3	-40 až 60 °C								
F4	0 až 100 °C								
F5	0 až 120 °C								
F6	0 až 150 °C								
F7	0 až 200 °C								
F9	jiný								
Třída přesnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	
3. kód	Třída přesnosti dle EN 60751								
B	B	(-50 °C ± 0,55 °C; 0 °C ± 0,3 °C; 100 °C ± 0,8 °C ; 200 °C ± 1,3 °C)							
A	A	(-50 °C ± 0,25 °C; 0 °C ± 0,15 °C; 100 °C ± 0,35 °C; 200 °C ± 0,55 °C)							
9	jiná								
Stonek	1	2	3	4	5	6	7	8	
4. kód	Vnější průměr stonku – D	Materiál stonku							
D40	4 mm *1	SS316L							
D60	6 mm	SS316L/316Ti							
D9	jiný								

1 – Jen pro L + N max. 140 mm.

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**

Jmenovitá délka

5. kód	Ponor - L
L030	30 mm
L060	60 mm
L100	100 mm
L150	150 mm
L200	200 mm
L250	250 mm
L300	300 mm
L400	400 mm
L---	jiná – do kódu nutno doplnit délku v mm

Procesní připojení

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**

6. kód	Popis	
G00	bez šroubení	
G02	G1/4" DIN 3852-2 typ A (pro plochá těsnění)	
G04	G1/2" DIN 3852-2 typ A (pro plochá těsnění)	
C34	příruba CLAMP s průměrem 34,0 mm	ne pro N000
C50	příruba CLAMP s průměrem 50,5 mm	ne pro N000
C64	příruba CLAMP s průměrem 64,0 mm	ne pro N000
G9	jiné	

Délka nástavku (nelze s kódem G00)

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**

7. kód	Rozměr - N	
N000	bez nástavku	max. teplota na šroubení 85 °C
N040	40 mm	
N100	100 mm	
N---	jiná – do kódu nutno doplnit délku v mm	

Elektrické připojení

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**

8. kód	Popis
KA	konektor EN 175301- 803 typ A (ISO 4400, DIN 43650).
K124	konektor kruhový M12×1, počet pinů 4
K9	jiné

Volitelné příslušenství a provedení

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**

Kód	Kalibrace
KTE3	kalibrace ve třech bodech v rozsahu -40 až 200 °C
	pro ponory kratší než 150 mm jen do 80°C
Kód	Zobrazovací jednotky
ZJ-30	LED displej pro instalaci na tlakový nebo teplotní snímač včetně úhlové přechodky s konektorem ISO4400, vstup 4 až 20 mA, napájený ze smyčky

Příklad objednávky:

T2415 F4 B D60 L150 G04 N000 KA KTE3 (0, 50, 100 °C)



JSP Industrial Controls

JSP, s.r.o.

Raisova 547, 506 01 Jičín

Česká republika

+420 493 760 811

jsp@jsp.cz

www.jsp.cz

Servisní linka JSP

+420 605 951 061

www.jsp.cz